



【屋上ソーラーパネル】
パワコン コンセント盤

令和7年7月22日



【屋上ソーラーパネル】 パワコン コンセント盤



【屋上ソーラーパネル】 コンセント盤内の 自立運転コンセント




【屋上ソーラーパネル】 コンセント盤内の 自立運転コンセント

出力674kwを確認
ソーラーとパワコンは正常運転と思われる




【屋上ソーラーパネル】
パワコン内連携
自立ブレーカー



屋上出口階段部のボックス




4階階段天井のボックス



3階階段廊下の連結ボックス



【令和7年度理科室避難区割り確認状況】



【ベッドの使用状況】

- ・ ベッドは椅子としても使用良好
- ・ 机は就寝時のプライバシー保護となる




【ベッド設置】

- ・ 実験台間が少し狭いが設置可能

【令和7年度家庭科室避難区割り確認状況】

家庭科室（女性配慮者室）基本区割り（感染症対応）



【令和7年現状】

- ・家庭科室の実験台が更新されている




【配置状況】

- ・ベッドの配置スペースは十分にある
- ・横に2台並べることも可能
- ・基本計画の3縦列も可能

【ベッドの使用状況】

- ・ベッドが椅子としても使用良好
- ・机間が広いため閉塞感はない
- ・机は就寝時のプライバシー保護となる

【令和7年度図書室避難区割り確認状況】



【令和7年現状】 ・図書室机配置状況



【机移動とベッドの設置】

- ・机は軽量で移動は容易
- ・椅子は必要に応じて配置



【ベッドの使用状況】

- ・ベッドが椅子としても使用良好
- ・机は就寝時のプライバシー保護となる